



DT-625

Termômetro Digital DT-625 - Lapiseira

Características:

1. À prova d'água
2. Botão Liga/Desliga
3. Leitura em °C e °F
4. Protetor de haste com clips
5. Haste em inox 125mm
6. Caixa de Policarbonato

Operações:

1. Pressione (ON/OFF) para ligar e novamente para desligar.
2. Pressione (°C/°F) para selecionar a unidade de leitura.
3. Para limpar a memória MAX/MIN ligar o instrumento pressionando Max/MIN + a tecla ON/OFF, após soltá-la a memória estará apta para novamemorização.
4. Ao pressionar a tecla MAX/MIN no visor aparecerá (piscando) a palavra MAX, indicando a temperatura máxima registrada na memória.

Cuidados:

1. Não Utilize o equipamento dentro dos fornos.
2. Não submeta a umidade eletrônica a temperaturas abaixo de -10°C ou superior a +50°C por mais de 5 minutos.
3. Após a troca de baterias, aperte bem os parafusos, pois isto afeta a vedação do termômetro, podendo ocasionar danos irreparáveis ao instrumento.

Faixa de Medição : -50 a 150°C
Precisão : ±1°C
Resolução : 0.1°
Temperatura Ambiente : -10 a 50°C
Bateria : 1.5V Tipo LR44 vida útil 5000hs
Inserção mínima p/leitura 50mm
Tempo de Resposta : 7s